


Inspeção Predial


Departamento de Qualidade

ANTES

 **CONSTATAÇÕES**



Sujeira e oxidação



DEPOIS

 **CORREÇÕES & MELHORIAS**



 **SERVIÇO EXECUTADO**


Limpeza e lubrificação das guias e componentes metálicos da caixa de corrida do elevador.

Inspeção Predial


Departamento de Qualidade

ANTES

 **CONSTATAÇÕES**



Sujeira e oxidação



DEPOIS

 **CORREÇÕES & MELHORIAS**



 **SERVIÇO EXECUTADO**

Limpeza e lubrificação das guias e componentes metálicos da caixa de corrida do elevador.

Inspeção Predial

Departamento de Qualidade

ANTES



CONSTATAÇÕES

DEPOIS



CORREÇÕES & MELHORIAS



SERVIÇO EXECUTADO

Execução de serviço civil de acabamento na caixa de corrida do elevador.

Inspeção Predial


Departamento de Qualidade

ANTES

 **CONSTATAÇÕES**

DEPOIS

 **CORREÇÕES & MELHORIAS**



 **SERVIÇO EXECUTADO**


Execução de serviço civil de acabamento na caixa de corrida do elevador.

Inspeção Predial

Departamento de Qualidade

ANTES

 **CONSTATAÇÕES**



DEPOIS

 **CORREÇÕES & MELHORIAS**



 **SERVIÇO EM EXECUÇÃO**

Serviço de obra civil ainda em execução.



Inspeção Predial

Departamento de Qualidade

Durante



CORREÇÕES & MELHORIAS



Processo de execução



SERVIÇO EM EXECUÇÃO

Serviço de obra civil durante execução,



Inspeção Predial

Departamento de Qualidade


ANTES

 **CONSTATAÇÕES**



DEPOIS

 **CORREÇÕES & MELHORIAS**



 **SERVIÇO EXECUTADO**

Substituição das roldanas danificadas. Ademais, nível de desgaste sendo monitorado durante as manutenções preventivas.



Inspeção Predial

Departamento de Qualidade


ANTES

 **CONSTATAÇÕES**



DEPOIS

 **CORREÇÕES & MELHORIAS**



 **SERVIÇO EXECUTADO**

Substituição das roldanas danificadas. Ademais, nível de desgaste sendo monitorado durante as manutenções preventivas.



Inspeção Predial


Departamento de Qualidade

ANTES

 **CONSTATAÇÕES**



Desgaste excessivo



DEPOIS

 **CORREÇÕES & MELHORIAS**



 **SERVIÇO EXECUTADO**

Substituição das roldanas danificadas. Ademais, nível de desgaste sendo monitorado durante as manutenções preventivas.



Inspeção Predial

Departamento de Qualidade


ANTES

 **CONSTATAÇÕES**



DEPOIS

 **CORREÇÕES & MELHORIAS**



 **SERVIÇO EXECUTADO**

Limpeza, desoxidação e pinturas das portas de pavimento.



Inspeção Predial

Departamento de Qualidade

ANTES

 **CONSTATAÇÕES**



DEPOIS

 **CORREÇÕES & MELHORIAS**



 **SERVIÇO EXECUTADO**

Limpeza, desoxidação e pinturas das portas de pavimento.